

Návod k použití – lepidlo Hermetic

Těsnicí hmota na bázi pryskyřice určená pro utěsnění kovových spojů v automobilech, motocyklech a průmyslových aplikacích.

1. Příprava povrchu

- Povrch musí být **čistý, suchý a dokonale odmaštěný**
- Odstraňte staré těsnění, olej, prach a nečistoty

2. Aplikace

- Naneste **tenkou, souvislou vrstvu** na těsněnou plochu
- Doporučeno aplikovat na jednu stranu spoje
- Nepoužívejte nadměrné množství

3. Zavadnutí

- Nechte **2–5 minut odvětrat**, aby hmota začala tuhnout

4. Montáž

- Spojte díly a **pevně je přitlačte nebo sešroubujte**
- Přebytečný materiál odstraňte

5. Vytvrzení

- Funkční těsnost vzniká krátce po montáži
- **Plné vytvrzení: cca 12–24 hodin** (dle podmínek)

6. Údržba produktu

- Při zhoustnutí lze ředit **metylalkoholem**
- Po použití obal důkladně uzavřete

Bezpečnostní pokyny

Lepidla mohou obsahovat hořlavé nebo dráždivé látky. Používejte v dobře větraném prostoru. Zabraňte kontaktu s očima, kůží a oděvem. Nevdechujte výpary – používejte mimo dosah zdrojů ohně nebo tepla. Uchovávejte mimo dosah dětí. V případě zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Nepožívejte. V případě požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Skladujte v těsně uzavřené nádobě na chladném a suchém místě.